


DROG STOR



وضعیت موجود پروژه در هنگام تحویل


وجود 3 کد ارتقاعی که فضای نیم طبقه و طبقه زیرین آن غیرقابل استفاده و صعب العبور میباشد



تخريب نيم طبقه



پر کردن و هم سطح کردن دو قسمت ابتدایی ساختمان و ایجاد دسترسی دوم برای بخش انتهایی



وجود معضل ناسیساتی که غیرقابل حذف بوده و برای پوشش آن مجبور به پایین آوردن کد ارتفاعی سقف میباشیم








وضع موجود

این بنا مساحت حدودی 120 مترمربع در سه کد ارتفاعی مختلف ،که عملا دو قسمت بنای تجاری در وضیعت پیش از بازسازی ، از آن بلااستفاده می شد ، بتشکیل شده بود

وجود موانع تاسیسائی بنای قدیمی هم از دیگر چالش های طراحی محسوب می شود، که در گام اول ، نیم طبقه موجود را حذف و سطوح مختلف کف همتراز شدند


در نهایت به یک سطح به مساحت 40مترمربع در جلو و یک مساحت 80 متری در انتها رسیدیم که با اختلاف ارتفاع از هم مجزا می شوند و سطوح مناسبی را برای دیوی دارو در عقب و تحویل دارو در پیشخوان مغازه فراهم کردیم




ایجاد سقف کاذب جهت بوشش معضل تاسیساتی و همخوانی با هندسه یلان و میلمان



ایجاد بیشخوان جهت باسخگویی به مشتریان بمتشکل از 4بخش يذيرش نسخه،تحويل دارو صندوق و قسمت آرایشی بهداشتی ميباشد



تقسیم بندی پیشخوان ها و تغییر ارتفاع انها با توجه به متربال موجود در داروخانه قبلی و کار بری قسمت های مختلف بیشخوان و ایجاد قفسه ی ارایشی بهداشتی و مکمل ها در قسمت پشت پیشخوان های موجود



ايجاد سقف كاذب اكسبوز فلزى و دیواره ی سیز و قضای نصب تاریخچه داروخانه در وسط آن در قسمت انتظار

دیاگرام فضایی و عملکر دی

قفسه أرابتى بهداشتي

فغسه مكسل ها و مولتي ويتامين ها _ کمد تعویض لباس کارکنان_

DROG STOR

















